


出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		オークション価格	
H8583	日野	R 1.10	2RG - XZU605M-0026904		木平P/G			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(宮城県)
自家用	R7.10.08	切れ	35,830 km		2,000 kg	内長(L)	内幅(W)	内高(H)
		抹消	タコグラフ	無		無	3,090	1,610
エンジン状態	A B C	エアコン	良	不良	無	ブレーキ	AO	VC
トランスミッション	A B C	異音	有	無	油漏れ、にじみ	無	デフキャリア(油漏れ、にじみ)	有 無
シャーシフレーム廻り	A B C	錆	多	中	少	無	車体番号	
【上物・メーカー・仕様等】							シート破	有 無
ボデー:STD木平 床合板							ETC	付 無
ゲート:新明和製 RE06-1133 垂直ゲート							1.0	2.0
							ラジオ	CD 有 無
							バックアイカメラ	有 無
							電格ミラー	有 無
							タイヤ0~10、欠、で記	
Fガラス							7 7	
要交換 良好 飛石有								
記録簿 有 無								
取説 有 無							7 7 7 7	
メンテノート 有 無							フロントサイズ 195/75/R15 109/107	
PMマフラ 有 無							リヤサイズ 195/75/R15 109/107	
証明書 有 無							スタッドレス ミックス 縦溝	
燃料タンク							スペアタイヤ 付 無し	
80L								
通称車名		デュトロ	積載クラス	2-3t 4t 増トン 10t 10t超	駆動方式	4×2	ターボ有無	有・無
キャブ幅		標準・ワイド	キャブ形状	フル・シヨート・ハイルーフ	サスペンション	・リーフ・エアサス(リヤ 総輪)	車両クラス	小型・中型・増トン・大型
エアサシート		有・無	エアコン	有 無	パワステ	有・無	PW	有 無




看板跡

塗装剥がれ 複数

塗装剥がれ

擦れ 補修跡



サイドバンパー 段() マーカー 対()

塗装剥がれ

補修跡

傷