




出品番号		車名		初度登録		型式・車体番号				架装形状				オークション価格													
31179		いすゞ		H 29.12		TPG - NLR85AN-7031179				冷蔵冷凍車																	
前登録ナンバ		車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法(mm)				出品会社(宮城県)															
		R7.12.10		切れ 63,487 km 抹消		2,000 kg		内長(L) 3,010		内幅(W) 1,690		内高(H) 1,780		(株)太陽自動車工業所													
				タコグラフ 無		kg								リサイクル料 ¥10,440 円													
エンジン状態		A B C		エアコン		良 不良 無		ブレーキ		AO VC		馬力 150 PS		シフト		M/T		速 AT 2ペダル 3ペダル									
トランスミッション		A B C		異音		有 無		油漏れ、にじみ		無		デフキャリア(油漏れ、にじみ)		有 無		キャブ廻り		内装廻り汚れ 少 中 多									
シャーシフレーム廻り		A B C		錆		多 中 少 無		車体番号		確認可 不鮮明 職権打刻		ベツト		有 無		ヘッドランプ		HID ハロゲン									
【上物・メーカー・仕様等】												シート破		有 無		鍵本数		3 本		スペア		有 無					
ボデー:トプレック製 H172590 床縞板 ラッシング2段 90℃ストッパー												ETC		付 無		特記、重点確認、他											
冷凍機:トプレック製 XV22LSC-P スタンバイ付 低温-30℃設定												1.0		2.0													
												ラジオ		CD		有 無											
												バックアイカメラ		有 無													
												カラー		白黒													
												電格ミラー		有 無													
Fガラス				要交換 良好 飛石有				ルーフキズ凹み有				サビ				擦れ				塗装剥がれ				タイヤ0~10、欠、で記			
欠け傷数ヶ所				記録簿				有 無				サビ				擦れ				塗装剥がれ				3 3			
												サビ				擦れ				塗装剥がれ							
取説				有 無				擦れ キズ				擦れ				擦れ				キズ				3 3 3 3			
メンテノート				有 無				塗装剥がれ				擦れ				擦れ				擦れ				フロントサイズ			
PMマフラ				有 無								擦れ				擦れ				擦れ				195/75R15			
証明書				有 無								擦れ				擦れ				擦れ				109/107			
燃料タンク												擦れ				擦れ				擦れ				リヤサイズ			
75L												擦れ				擦れ				擦れ				195/75R15			
												擦れ				擦れ				擦れ				109/107			
												擦れ				擦れ				擦れ				スタッドレス			
												擦れ				擦れ				擦れ				ミックス			
												擦れ				擦れ				擦れ				縦溝			
												擦れ				擦れ				擦れ				スペアタイヤ			
												擦れ				擦れ				擦れ				付			
												擦れ				擦れ				擦れ				無し			
通称車名		エルフ		積載クラス		2-3t 4t 増トン 10t 10t超		駆動方式		4×2		ターボ有無		(有)・無													
キャブ幅		(標準)・ワイド		キャブ形状		フル・ショート・ハイルーフ		サスペンション		(リーフ)・エアサス(リヤ 総輪)		車両クラス		(小型)・中型・増トン・大型													
エアサスシート		有 (無)		エアコン		(有)・無		パワステ		(有)・無		PW		(有)・無													

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
欠け傷数ヶ所		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
75L		

ルーフキズ凹み有


サビ

擦れ キズ
塗装剥がれ



擦れ

擦れ



擦れ

塗装剥がれ

擦れ

キズ

擦れ

		タイヤ0~10、欠、で記	
	3	3	
3	3	3	3
フロントサイズ	195/75R15 109/107		
リヤサイズ	195/75R15 109/107		
スタッドレス	ミックス	縦溝	
スペアタイヤ	付	無し	